

STEP1

ミラー全体にムラなくスプレーします。



液ダレしない程度のスプレー量で、均一に吹き付けていきます。

STEP2

ミラーの曇りが消えるのを待ちます。



スプレー直後は、表面が白く曇った状態になりますが、だんだんとクリアな鏡面に戻っていきます。曇りが消えたら、コーティングの完成です。

STEP3

この透明な鏡面にナノテクノロジーのスゴイ水ハジキ被膜が形成されています。



この被膜には、人間の目では知覚できない、人の髪の毛の役1万5000分の1という超微細粒子の突起が無数にあります。あまりにも接触面積が小さすぎて、水滴はそこに付着することができず、転がり落ちるしかありません。ハスの葉を転がり続ける水球のような状態です。

✓「ガラコミラーコートZERO」のコーティング被膜はとても微細な構造ですから、指で触れたり、タオルでこすったりするとはがれてしまいますのでご注意ください。