

STEP1

ガラコのウォッシャー液を入れておくだけでOK。



ウォッシャータンクに注ぎ込むだけで、準備は完了。

✓ 他のウォッシャー液がタンクに残っている場合は、なくなるまで噴射し、水を入れてもう一度カラになるまで噴射しておいてください。

STEP2

ウォッシャーするたび、雨ハジキコーティング。



ウォッシャー液を噴射し、ワイパーを 작동させるたびに汚れを洗浄し、同時に雨ハジキコーティング被膜を形成。

STEP3

お手軽にガラスコーティングが完了です。



クリアな視界が得られます。